



BULLETIN ZAHRANIČNÍCH UDÁLOSTÍ

ÚZPLN-1A/2019

Přijaté oznámení za první pololetí 2019

ZAHRANIČNÍ UDÁLOSTI

Obsah:

Datum notifikace	Datum události	Druh události	Letadlo	Stát	Místo	Strana
17.01.2019	13.01.2019	Vážný incident	BOEING B737-800	Rusko	Moskva	3
24.01.2019	18.01.2019	Letecká nehoda	BRM AERO-BRISTEL	Chile	SCTB	4
01.02.2019	03.01.2019	Letecká nehoda	ZLIN	USA	KPRC	5
20.02.2019	17.02.2019	Letecká nehoda	SCHLEICHER	Německo	EDKA	6
28.02.2019	24.02.2019	Letecká nehoda	EVEKTOR	Španělsko	LECA	7
18.03.2019	16.03.2019	Letecká nehoda	SPORTCRUISER	Portugalsko	LPBG	8
21.03.2019	17.03.2019	Letecká nehoda	TL3000 SIRIUS	Polsko	EPKJ	9
05.04.2019	31.03.2019	Letecká nehoda	ZLIN	Italie	Chantorne	10
05.04.2019	30.03.2019	Letecká nehoda	ZLIN	Italie	Alfina	11
09.04.2019	08.04.2019	Letecká nehoda	TL3000 SIRIUS	Holandsko	EHHV	12
09.04.2019	24.03.2019	Letecká nehoda	BALON BB51	Italie	Matera	13
15.04.2019	14.04.2019	Letecká nehoda	LET L410	Nepál	VNLK	14
17.04.2019	28.03.2019	Letecká nehoda	ROCK WELL S2R	USA	KHRI	15
30.04.2019	26.04.2019	Letecká nehoda	ATEC 321	Austrálie	Stanthorpe	16
21.05.2019	20.05.2019	Letecká nehoda	SPORTCRUISER	JAR	FABS	17
21.05.2019	19.05.2019	Letecká nehoda	Techpro Aviation Merlin	Velká Británie	Coldharbour	18
10.06.2019	09.06.2019	Letecká nehoda	BRISTEL NG5	Portugalsko	LPJF	19
11.06.2016	08.06.2019	Letecká nehoda	SPORTCRUISER	JAS	FABM	20

ZAHRANIČNÍ UDÁLOSTI

Datum notifikace	Datum události	Druh události	Letadlo	Stát	Místo	Strana
11.06.2019	25.05.2019	Letecká nehoda	SKYLEADER 500	USA	Chester	21
13.06.2019	08.06.2019	Letecká nehoda	TL-96 Star	Španělsko	LEMY	22
14.06.2019	13.06.2019	Letecká nehoda	BRISTEL NG5	Irsko	Belan	23
14.06.2019	24.05.2019	Letecká nehoda	ROCKWELL S2R	USA	Grangeville	24
26.06.2019	23.06.2019	Letecká nehoda	ZLIN	Slovensko	Prieipasné	25

Evidenční číslo	CZ-19-0017		
Rozpoznávací značka	INCID		
Datum události	13.01.2019		
Typ letounu	BEOING 737-900		
Registrační značka	OK-TSM		
Výrobní číslo	34952		
Místo události	UUEE, Rusko		
Druh provozu	komerční		
Počet osob na palubě	Posádka	7	Cestující 39
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Lehké	-	-
	Bez zranění	7	39
Poškození letounu	Bez poškození		
Zdroj informace	FATA, Rusko		
Popis Vyjetí z dráhy při rozjezdu ke vzletu z důvodu asymetrického chodu motorů na kluzké dráze.			

Evidenční číslo	CZ-19-0035		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	18.01.2019		
Typ letounu	BRISTEL NG5		
Registrační značka	CC-AUV		
Výrobní číslo	317/2018		
Místo události	CSTB, Chile		
Druh provozu			
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující 1
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	1	1
	Bez zranění	-	-
Poškození letounu	Letoun zničen		
Zdroj informace	AIB/SIA Chile		
<p>Popis</p> <p>Krátce po vzletu z dráhy 19, při počátečním stoupání došlo k vysazení motoru. Pilot vzniklou situaci oznámil službě ŘLP a začal točit doprava k návratu na dráhu 01. Těsně nad zemí se letoun dostal do vývrtky a spadl na pole v blízkosti dráhy 01. Letoun začal okamžitě hořet. Posádku letadla se podařilo zachránit i když s vážným zraněním.</p>			

Evidenční číslo	CZ-19-0050		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	3.1.2019		
Typ letounu	ZLIN Savage Classic		
Registrační značka	N808JD		
Výrobní číslo	0095		
Místo události	KPRC, Arizona, USA		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	1	-
Poškození letounu	Poškození křídla		
Zdroj informace	Výrobní organizace		
Popis Při nácvičku letmého přistání a vzletu, po dotyku se zemí se začal letoun otáčet doprava. Pilot se pokusil korigovat směrovým kormidlem. Letoun neustále pokračoval doprava až vyjel z dráhy. Došlo k značnému poškození levé poloviny křídla a její vzpěry. Pilot nebyl zraněný.			

Evidenční číslo	CZ-19-0085		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	17.2.2019		
Typ letounu	BUCKER BU131		
Registrační značka	OE-ACS		
Výrobní číslo	T-131.120		
Místo události	EDKA, Německo		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující 1
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	1	1
Poškození letounu	Vážné poškození		
Zdroj informace	BFU, Německo		
Popis Při pojiždění letoun narazil do jiného, stojícího letounu a byl vážně poškozený.			

Evidenční číslo	CZ-19-0105		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	24.02.2019		
Typ letadla	EVEKTOR EV-97		
Registrační značka	EC-LSP		
Výrobní číslo	2012-3943		
Místo události	Segovia, Španělsko		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující 1
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	1	1
	Vážné	-	-
	Bez zranění	-	-
Poškození letounu	Vážné		
Zdroj informace	CIAIAC, Španělsko		
Popis Ztráta řízení při počátečním stoupání a následně náraz letounu do země.			

Evidenční číslo	CZ-19-0138		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	16.3.2016		
Typ letounu	SPORTCRUISER		
Registrační značka	CS-UPL		
Výrobní číslo	06SC041		
Místo události	0,8 NM NE LPBG, Portugalsko		
Druh provozu			
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující 1
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	1	1
	Vážné	-	-
	Bez zranění	-	-
Poškození letounu	Letoun zničen		
Zdroj informace	SIA Portugalsko		
Popis V průběhu místního letu při nedefinovaném manévru došlo k poškození struktury pravé poloviny křídla s jejím následným zlomením. Letoun přešel do pravé vývrtky. Trosky křídla zasáhly kabinu a zničily ji. Letoun byl úplně zničen.			

Evidenční číslo	CZ-19-0141		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	17.3.2019		
Typ letounu	TL3000 Sirius		
Registrační značka	OK-SUA 48		
Výrobní číslo	13SI88		
Místo události	EPKJ, Polsko		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Lehké	-	-
	Bez zranění	1	-
Poškození letadla	střední		
Zdroj informace	SIA Polsko		
Popis Přistání na travnatou dráhu bylo tvrdé a následkem toho došlo k značnému poškození přední podvozkové nohy, křídla a vrtule. Pilot vyvázl bez zranění.			

Evidenční číslo	CZ-19-0191		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	31.3.2019		
Typ letounu	ZLIN		
Registrační značka	I-C783		
Výrobní číslo	7683101		
Místo události	Chantorne, Itálie		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující 1
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	1	-
	Vážné	-	1
	Bez zranění	-	-
Poškození letounu	vážné		
Zdroj informace	SIA Itálie		
Popis Letadlo se za letu dostalo do vývrtky a havarovalo.			

Evidenční číslo	CZ-19-0192		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	30.3.2019		
Typ letadla	ZLIN Z50-LA		
Registrační značka	I-DRAW		
Výrobní číslo	0011		
Místo události	Letiště Alfina, Itálie		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	1	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	-	-
Poškození letadla	Letadlo zničené		
Zdroj informace	SIA Itálie		
Popis Při manévru zvrát letadlo narazilo do země.			

Evidenční číslo	CZ-19-0199		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	8.4.2019		
Typ letounu	TL-3000 Sirius		
Registrační značka	PH-4Q2		
Výrobní číslo	14SI97		
Místo události	EHHV, Holandsko		
Druh provozu			
Počet osob na palubě	Posádka	2	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	2	-
	Bez zranění	-	-
Poškození letounu	Významné		
Zdroj informace	SIA Holandsko		
Popis Ultralehký letoun spadl na stromy v blízkosti letiště Hilversum (EHHV) z výšky asi 10 m. Instruktor i student byly z letounu evakuovány s vážným zraněním.			

Evidenční číslo	CZ-19-0200		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	24.3.2019		
Typ balounu	KUBICEK BB51-Z		
Registrační značka	I-CRAM		
Výrobní číslo			
Místo události	Matera, Itálie		
Druh provozu	místní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující 8
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	1	3
	Bez zranění	-	5
Poškození balonu	lehké		
Zdroj informace	SIA Itálie		
Popis Při tvrdém přistání byl balón lehce poškozen. Pilot a 3 cestující byli ošetřeni v nemocnici.			

Evidenční číslo	CZ-19-0212		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	14.4.2019		
Typ letounu	LET L-410 UVPE20		
Registrační značka	9N-AMH		
Výrobní číslo	2914		
Místo události	Lukla Tenzing Hillary Airport (VNLK), Nepál		
Druh provozu	komerční		
Počet osob na palubě	Posádka	3	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	1	-
	Lehké	2	-
	Bez zranění	-	-
Poškození letounu	Vážné		
Zdroj informace	Výrobní organizace		
Popis Letoun při vzletu vyjel z dráhy a byl neopravitelně poškozen. Druhý pilot a 2 osoby na zemi utrpěli smrtelné zranění. Kapitán a další člen posádky byly lehce zranění.			

Evidenční číslo	CZ-19-226		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	28.3.2019		
Typ letounu	ROCK WELL S2R		
Registrační značka	N4250X		
Výrobní číslo	2030R		
Místo události	KHRI, USA		
Druh provozu	Zemědělský		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Lehké	1	-
	Bez zranění	-	-
Poškození letounu	Letoun zničen		
Zdroj informace	NTSB, USA		
Popis V důsledku silné turbulence se letoun při přiblížení na přistání prosedl. Nárazem letounu do země došlo k poškození centrálního vstřikovacího systému. Pilot byl lehce zraněný.			

Evidenční číslo	CZ-19-0265		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	26.4.2019		
Typ letounu	Atec 321 Faeta NG		
Registrační značka	23-2321		
Výrobní číslo	FNG050717		
Místo události	Stanthorpe Aerodrome, Australia		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Lehké	-	-
	Bez zranění	1	-
Poškození letounu	vážné		
Zdroj informace	SIA Australia		
Popis V průběhu nízkého průlety pilot neúmyslně snížil výkon motoru a nestihl již opakovat okruh, což mělo za následek kolizi letadla s terénem.			

Evidenční číslo	CZ-19-0328		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	20.5.2019		
Typ letounu	SPORTCRUISER		
Registrační značka	ZU-LSC		
Výrobní číslo	08SC098		
Místo události	FABS, JAR		
Druh provozu	Privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující 1
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	1	1
Poškození letounu	Vážné		
Zdroj informace	CAA JAR		
Popis V průběhu rozjezdu ke vzletu letadlo nenabralo potřebnou rychlost, a tak se pilot rozhodl vzlet přerušit. Kvůli nedostatečné vzdálenosti pro ubrzdění letadlo vyjelo z dráhy a narazilo do oplocení letiště. Došlo k poškození vrtule, pravého hlavního povozku a pravé poloviny křídla. Bez zranění.			

Evidenční číslo	CZ-19-330		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	19.5.2019		
Typ letounu	Techpro Aviation Merlin 100UL		
Registrační značka	G-CKZI		
Výrobní číslo	HV-031		
Místo události	EGKH, Velká Británie		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	1	-
Poškození letounu	Poškozené křídlo		
Zdroj informace	AAIB, Velká Británie		
Popis Ztráta řízení v průběhu přistání.			

Evidenční číslo	CZ-19-0419		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	9.6.2019		
Typ letounu	BRISTELL NG5		
Registrační značka	CS-USX		
Výrobní číslo	019/2012		
Místo události	LPJF, Portugalsko		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující 1
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	1	1
	Vážné	-	-
	Bez zranění	-	-
Poškození letounu	zničen		
Zdroj informace	SIA Portugalsko		
Popis Při nízkém průletu nad dráhou došlo k nezjištěnému manévru, který odstartoval levý náklon letadla a ztrátu řízení. Letoun dopadl na břicho a byl kompletně zničen následným požárem.			

Evidenční číslo	CZ-19-0421		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	8.6.2019		
Typ letadla	SPORTCRUISER		
Registrační značka	ZU-LSA		
Výrobní číslo	06SC037		
Místo události	FABM, JAR		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující 1
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	1	1
Poškození letounu	vážné		
Zdroj informace	SIA, JAR		
<p>Popis</p> <p>Letadlu za letu odpadla vrtule. Pilot vypnul motor a rozhodl se nouzově přistát na silnici. Při tomto manévru došlo ke kontaktu pravé poloviny křídla s oplocením. Letadlo bylo významně poškozeno, pilot a cestující bez zranění.</p>			

Evidenční číslo	CZ-19-0423		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	25.5.2019		
Typ letadla	SKY LEADER		
Registrační značka	N235KP		
Výrobní číslo	5110128K		
Místo události	KSNC, USA		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	2	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	2	-
Poškození letounu	Vážné		
Zdroj informace	NTSB, USA		
Popis Letadlo krátce po vzletu z travnaté dráhy narazilo do země.			

Evidenční číslo	CZ-19-0430		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	8.6.2019		
Typ letounu	TL96 STAR		
Registrační značka	EC-DS5		
Výrobní číslo	TL-96-03-024		
Místo události	LEMY, Španělsko		
Druh provozu	Privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	1	-
Poškození letounu			
Zdroj informace	SIA Španělsko		
Popis V průběhu rozjezdu ke vzletu pilot ucítil palivo a uviděl stopy paliva na podlaze. Přerušil vzlet, opustil dráhu a vystoupil z letadla, aby zjistil odkud palivo uniká. Letadlo ale nezajistil proti dalšímu pohybu, a to se samovolně rozjelo, narazilo do země a následně kompletně shořelo.			

Evidenční číslo	CZ-19-0441		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	13.6.2019		
Typ letounu	BRISTELL NG5		
Registrační značka	G-OJCS		
Výrobní číslo	LAA385-15458		
Místo události	EIKH, Irsko		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující 1
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	1	1
	Vážné	-	-
	Bez zranění	-	-
Poškození letounu	Vážně		
Zdroj informace	AAIU, Irsko		
Popis Letadlo odstartovalo z letiště EIKH pro místní letovou činnost v 19:30. Když se nevrátilo na letiště vzletu, bylo po něm vyhlášeno pátrání. Trosky letadla byly nalezeny druhý den. Pilot i cestující nehodu nepřežili.			

Evidenční číslo	CZ-19-0451		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	24.5.2019		
Typ letounu	ROCKWELL – S2R		
Registrační značka	N5569X		
Výrobní číslo	1769R		
Místo události	Idaho, USA		
Druh provozu	Zemědělský		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	1	-
Poškození letounu			
Zdroj informace	NTSB, USA		
Popis Pilot prováděl postřik pole. Při návratu došlo k vysazení motoru. Pilot bez zranění.			

Evidenční číslo	CZ-19-0493		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	23.6.2019		
Typ letounu	ZLIN Z226		
Registrační značka	OM-MFN		
Výrobní číslo	158		
Místo události	Priepasné, Slovensko		
Druh provozu			
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	1	-
Poškození letounu	vážné		
Zdroj informace	SIA Slovensko		
Popis Pilot provedl s letadlem bezpečnostní přistání na pole, bez zranění.			