



BULLETIN ZAHRANIČNÍCH UDÁLOSTÍ

ÚZPLN-1 A/2020

Přijatá oznámení za první pololetí 2020

Obsah:

Datum notifikace	Datum události	Druh události	Letadlo	Stát	Místo	Strana
20.01.2020	05.01.2020	Letecká nehoda	SPORTCRUISER	Španělsko	Avila	2
03.03.2020	29.02.2020	Letecká nehoda	Zephyr	Austrálie	Gundaroo	3
16.03.2020	16.03.2020	Letecká nehoda	SPACEK/SD-1	Velká Británie	Plaidstow Airfield	4
11.04.2020	24.01.2020	Letecká nehoda	THRUSH – S2R	Ecuador	Jaramillo	5
22.05.2020	09.05.2020	Letecká nehoda	Jihlavan KP-5	Bulharsko	LBLS	6
22.05.2020	16.05.2020	Vážný incident	LET L410 M	Jižní Súdán	Ulang Airstrip	7
29.05.2020	19.05.2020	Letecká nehoda	ZLIN Z142-MU	Německo	Lichtentanne	8
03.06.2020	25.05.2020	Vážný incident	EVEKTOR	Velká Británie	White Ox Mead Farm	9
09.06.2020	06.06.2020	Letecká nehoda	EVEKTOR	Německo	EDFL	10
16.06.2020	07.06.2020	Letecká nehoda	TECNAM	Polsko	EPKM	11
20.06.2020	19.06.2020	Letecká nehoda	VL3 A HPV	Francie	Mortemer	12

Evidenční číslo	CZ-20-0030		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	05.01.2020		
Typ letounu	SPORTCRUISER		
Registrační značka	EC-XSI		
Výrobní číslo	16023-2863		
Místo události	El Salobral, Avila, Španělsko		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující 0
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Lehké	-	-
	Bez zranění	1	-
Poškození letounu	vážné		
Zdroj informace	AIB/SIA Španělsko		
Popis Při tvrdém přistání došlo ke zlomení pravé podvozkové nohy. Bez zranění.			

Evidenční číslo	CZ-20-0119		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	29.02.2020		
Typ letounu	Atec 122 Zephyr		
Registrační značka	19-3360		
Výrobní číslo	ZP33		
Místo události	Gundaroo, Austrálie		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující 1
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	1	1
Poškození letounu	Letoun zničen		
Zdroj informace	AIB/SIA Austrálie		
Popis Při přistání narazil letoun do terénu a byl zničen. Bez zranění.			

Evidenční číslo	CZ-20-0152		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	16.03.2020		
Typ letounu	SPACEK/SD-1 MINISPORT		
Registrační značka	G-CLDY		
Výrobní číslo	287		
Místo události	Plaidstow Airfield, Velká Británie		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	1	-
Poškození letounu	Vážné		
Zdroj informace	SIA/AIB Velká Británie		
<p>Popis</p> <p>V důsledku bočního větru letadlo při přistání narazilo křídlem o stromy a spadlo na zem z výšky cca 10 ft. Zničena přední podvozková noha a ztracena část křídla a ocas letadla.</p>			

Evidenční číslo	CZ-20-0118		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	24.1.2020		
Typ letounu	THRUSH – S2R		
Registrační značka	HC-CGL		
Výrobní číslo	2231R		
Místo události	Jaramillo, ECUADOR		
Druh provozu	zemědělský		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	1	-
Poškození letounu	Vážné poškození		
Zdroj informace	AIB Ecuador		
<p>Popis</p> <p>V průběhu letu došlo k vysazení motoru. Pilot provedl nouzové přistání do banánového pole.</p>			

Evidenční číslo	CZ-20-0232		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	09.05.2020		
Typ letadla	Jihlavan KP-5		
Registrační značka	LZ-ACS		
Výrobní číslo	6244266U		
Místo události	Sofie, Bulharsko		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	1	-
	Bez zranění	-	-
Poškození letounu	Vážné		
Zdroj informace	AIB/SIA Španělsko		
<p>Popis</p> <p>Ztráta výkonu motoru a následné úplné vysazení motoru a pád z výšky cca 10 m. Letoun vážně poškozený, pilot převezen do nemocnice s vážným poraněním.</p>			

Evidenční číslo	CZ-20-0236		
Rozpoznávací značka	INCID		
Datum události	16.05.2020		
Typ letounu	LET L410-M		
Registrační značka	RA-67066		
Výrobní číslo	75051		
Místo události	Ulang, Jižní Súdán		
Druh provozu			
Počet osob na palubě	Posádka	2	Cestující
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	-	-
Poškození letounu	Letoun zničen		
Zdroj informace	Výrobní organizace		
<p>Popis</p> <p>Při rozjezdu ke vzletu letoun sjel z dráhy a levou částí křídla narazil do přilehlé budovy a pokračoval až do středu vesnice.</p>			

Evidenční číslo	CZ-20-0241		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	19.05.2020		
Typ letounu	ZLIN Z42		
Registrační značka	D-EWMN		
Výrobní číslo			
Místo události	Lichtentamne, Německo		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	2	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Lehké	-	-
	Bez zranění	2	-
Poškození letadla	střední		
Zdroj informace	SIA Německo		
<p>Popis</p> <p>Závada motoru po vzletu. Pilot provedl nouzové přistání na louku, letadlo středně poškozeno, pilot – instruktor i žák bez zranění.</p>			

Evidenční číslo	CZ-20-0254		
Rozpoznávací značka	INCID		
Datum události	25.05.2020		
Typ letounu	EVEKTOR		
Registrační značka	G-TMAX		
Výrobní číslo	2010 1305		
Místo události	White Ox Mead Farm, Velká Británie		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	1	-
Poškození letounu	Poškozená vrtule		
Zdroj informace	SIA Velká Británie		
Popis Vrtule se za letu odlomila a jeden list se úplně oddělil. Letadlo bezpečně přistálo.			

Evidenční číslo	CZ-20-0266		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	06.06.2020		
Typ letadla	TL 96 Stream		
Registrační značka	OM-S142		
Výrobní číslo	17STR02		
Místo události	EDFL, Německo		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující 1
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	1	-
	Vážné	-	1
	Bez zranění	-	-
Poškození letadla	Letadlo zničené		
Zdroj informace	SIA Německo		
Popis Ztráta řízení za letu, letadlo zničeno.			

Evidenční číslo	CZ-20-00283		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	07.06.2020		
Typ letounu	TECNAM – P92 – E		
Registrační značka	SP-SAWS		
Výrobní číslo			
Místo události	EPKM, Polsko		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	1	-
Poškození letounu	Letoun zničen		
Zdroj informace	SIA Polsko		
Popis Závada motoru za letu, následně upadnutí vrtule.			

Evidenční číslo	CZ-20-0286		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	19.06.2020		
Typ balounu	JMB AICRAFT s.r.o. /VL3 A		
Registrační značka	59-DUJ		
Výrobní číslo	278		
Místo události	Mortemer, Francie		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	-	-
Poškození balonu	lehké		
Zdroj informace	SIA Francie		
Popis Kolize s terénem.			