



# BULLETIN ZAHRANIČNÍCH UDÁLOSTÍ

ÚZPLN-1 B/2021

Přijaté oznámení za druhé pololetí 2021

## ZAHRANIČNÍ UDÁLOSTI

## Obsah:

Datum notifikace	Datum události	Druh události	Letadlo	Stát	Místo	Strana
19.07.2021	17.07.2021	Letecká nehoda	KUBICEK BB100	Španělsko	Zamarramala	3
21.07.2021	16.07.2021	Letecká nehoda	EVEKTOR EV97	Španělsko	FerENZA Aerodrome	4
27.07.2021	23.07.2021	Letecká nehoda	KUBICEK BB37	Německo	Schlitz- Unterwegfurth	5
28.07.2021	26.07.2021	Letecká nehoda	EVEKTOR EV97	Velká Británie	Deptford Cross Farm, Worcestershire	6
30.07.2021	28.07.2021	Letecká nehoda	Savage Cub	Jihoafrická republika	Mondi plantation near Rietvlei	7
30.07.2021	28.07.2021	Letecká nehoda	Savage Cub	Jihoafrická republika	Mondi plantation near Rietvlei	8
10.08.2021	31.07.2021	Incident	Vampire	Maďarsko	LHSK	9
19.08.2021	31.07.2021	Letecká nehoda	KUBICEK BB30	Francie	Metz	10
27.08.2021	03.08.2021	Vážný incident	Rokospol Aviation VIA	Austrálie	Boonah	11
27.08.2021	27.08.2021	Letecká nehoda	VUT-100	Slovensko	Mokrý Háj	12
27.08.2021	26.08.2021	Letecká nehoda	ZLIN Z143LSi	Polsko	EPNM	13
27.08.2021	21.08.2021	Letecká nehoda	ZLIN Z42 MU	Německo	Löbniz	14
30.08.2021	26.08.2021	Letecká nehoda	Zephyr 2000	Španělsko	LEMR	15
04.09.2021	04.09.2021	Letecká nehoda	Cessna R182	Německo	EDPD	16
13.09.2021	12.09.2021	Letecká nehoda	LET L410	Rusko	Kazachinskoye	17
25.10.2021	22.10.2021	Letecká nehoda	EVEKTOR EV97	Španělsko	LEMT	18
10.01.2022	05.09.2021	Letecká nehoda	AIR TRACTOR AT401	Kanada		19

29.11.2021	12.07.2021	Letecká nehoda	AIR TRACTOR AT401	USA	4 míle SW od letišťe Arthur N Neu	20
02.12.2021	24.11.2021	Letecká nehoda	TL2000 Sting	Velká Británie	Sunnyside Farm - Godshill Isle of Wight	21
09.12.2021	07.12.2021	Letecká nehoda	EVEKTOR AEROTECHNIK SPORTSTAR RTC	Jihoafrická republika	Bajadam Resort	22
20.12.2021	19.12.2021	Letecká nehoda	BRM AERO BRISTELL NG5	Austrálie	Airstrip poblíž Beulah	23
26.12.2021	25.12.2021	Letecká nehoda	LANCAIR - IV - P	USA	Poblíž Ford Airport, Iron Mountain, MI	24
7.12.2021	24.11.2021	incident	Roko Aero NG6 UL	Německo	Vzdušný prostor Německa	25
17.01.2022	21.10.2021	Letecká nehoda	Aeronca – 65C	Velká Británie	Letišťe Birchwood	26
17.01.2022	16.10.2021	Letecká nehoda	VL3 A	Francie	LFGF	27

Evidenční číslo	CZ-21-0419		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	17.07.2021		
Typ letounu	Kubicek BB100		
Registrační značka	EC-NHZ		
Výrobní číslo	1664		
Místo události	Zamarramala, Španělsko		
Druh provozu			
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující 16
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	1
	Bez zranění	1	15
Poškození letadla	Bez poškození		
Zdroj informace	AIB/SIA Španělsko		
<p>Popis</p> <p>Po přistání došlo při vyfukování balónu k převalení koše. V důsledku toho byl jeden z cestujících vymrštěn a spadl na zem, přičemž byl zachycen jednou z podpěr hořáku.</p>			

Evidenční číslo	CZ-21-0423		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	16.07.2021		
Typ letounu	EVEKTOR EV97		
Registrační značka	EC-JYZ		
Výrobní číslo	2006-2813		
Místo události	Letiště Fervenza, Španělsko		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující 1
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	1	1
Poškození letounu	Vážné		
Zdroj informace	AIB/SIA Španělsko		
Popis Během přistání na RWY15 letiště Fervenza došlo k poškození předového podvozku			

Evidenční číslo	CZ-21-0457		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	23.07.2021		
Typ letounu	Kubicek BB37N		
Registrační značka	D-OIHR		
Výrobní číslo			
Místo události	Schlitz-Unterwegfurth, Německo		
Druh provozu			
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující 4
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	3
	Lehké/Bez zranění	1	1
Poškození letounu	Vážné		
Zdroj informace	SIA/AIB Německo		
Popis	<p>Tvrdé přistání balonu po klesání z velké výšky (4000 m). Pilot balonu nedokázal balon včas zbrzdit. Při nárazu byly vážně zraněni tři cestující</p>		

Evidenční číslo	CZ-21-0470		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	26.07.2021		
Typ letounu	Evektor EV97		
Registrační značka	G-CCUT		
Výrobní číslo	PFA 315-14191		
Místo události	Deptford Cross Farm, Worcestershire, Velká Británie		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující 1
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	1	1
Poškození letounu	Vážné poškození		
Zdroj informace	AIB/SIA Velká Británie		
<p>Popis</p> <p>Poškození (ohnutí) přední podvozkové nohy během tvrdého přistání, Pravá podvozková noha se zlomila, došlo ke kontaktu listu vrtule se zemí</p>			

Evidenční číslo	CZ-21-0491		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	28.07.2021		
Typ letadla	Savage Cub		
Registrační značka	ZU-IMX		
Výrobní číslo	179		
Místo události	Mondi plantation poblíž Rietvlei, Jihoafrická republika		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	1	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	-	-
Poškození letounu	Zničen		
Zdroj informace	AIB/SIA Jihoafrická republika		
<p>Popis Došlo ke střetu letadla s vedením vysokého napětí, došlo k požáru, pilot utrpěl popáleniny třetího stupně, kterým později podlehl.</p>			



Evidenční číslo	CZ-21-0492		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	28.07.2021		
Typ letounu	Savage Cub		
Registrační značka	ZU-IPZ		
Výrobní číslo	246		
Místo události	Mondi plantation poblíž Rietvlei, Jihoafrická republika		
Druh provozu			
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	1	-
Poškození letounu	Vážné poškození		
Zdroj informace	AIB/SIA Jihoafrická republika		
<p>Popis          Pilot ZU-IPZ letěl spolu s pilotem letounu ZU-IMX (událost CZ-21-0491) a viděl nehodu letounu ZU-IMX. Pilot letounu ZU-IPZ přistál cca 2 km od místa letecké nehody a snažil se o záchranu raněného pilota z letounu ZU-IMX. V době startu s raněným pilotem na palubě došlo k havárii vlivem chybně vypočtené délce pro vzlet. Pilot byl nezraněn.</p>			

Evidenční číslo	CZ-21-0555		
Rozpoznávací značka	Incident		
Datum události	31.07.2021		
Typ letounu	Vampire		
Registrační značka	OK-SUL 10		
Výrobní číslo			
Místo události	LHSK DROP ZONE, Maďarsko		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Lehké	-	-
	Bez zranění	1	-
Poškození letadla	Bez poškození		
Zdroj informace	AIB/SIA Maďarsko		
<p>Popis</p> <p>Během letu z LZMA do LHBK pilot letounu narušil LHSK Drop Zone do hloubky 2 NM.</p>			

Evidenční číslo	CZ-21-0587		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	31.07.2021		
Typ letounu	KUBICEK BB30		
Registrační značka	D-OSFT		
Výrobní číslo	228		
Místo události	Metz, Francie		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující 3
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	1
	Bez zranění	1	3
Poškození letounu	Bez poškození		
Zdroj informace	AIB/SIA Německo		
Popis Během přistání došlo k tvrdému nárazu, jeden cestující byl vážně zraněn.			

Evidenční číslo	CZ-21-0614		
Rozpoznávací značka	INCID		
Datum události	03.08.2021		
Typ letadla	Rokospol Aviation VIA		
Registrační značka	E24-8366		
Výrobní číslo	VIA0204/2013		
Místo události	Poblíž Boonah, Austrálie		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	2	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	2	-
Poškození letadla	Bez poškození		
Zdroj informace	AIB/SIA Austrálie		
<p>Popis</p> <p>Během cvičného letu po okruhu došlo k selhání motoru, posádka se rozhodla pro nouzové přistání. Následná prohlídka odhalila, že nebylo nainstalováno Woodruffovo pero na hřídeli a tím došlo k selhání pohonné jednotky.</p>			

Evidenční číslo	CZ-21-0617		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	22.08.2021		
Typ letounu	EVEKTOR VUT100		
Registrační značka	OK-MIH		
Výrobní číslo	0101		
Místo události	Mokrý Háj, Slovensko		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující 2
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	1	2
	Vážné	-	-
	Bez zranění	-	-
Poškození letounu	Letoun zničen		
Zdroj informace	SIA/AIB Slovensko		
<p>Popis          Během letu VFR v malé výšce došlo k vlétnutí do oblačnosti a k pádu do vývrtky. Letoun byl zničen po dopadu požárem.</p>			

Evidenční číslo	CZ-21-0619		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	26.08.2021		
Typ letadla	ZLIN Z143LSi		
Registrační značka	SP-TSB		
Výrobní číslo	0061		
Místo události	EPNM, Polsko		
Druh provozu	Letecká škola		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Lehké/Bez zranění	1	-
Poškození letadla	poškozené		
Zdroj informace	SIA Polsko		
Popis	<p>Pilot ztratil rychlost během přiblížení na přistání ve fázi. Po tvrdém přistání byl aplikován plný výkon motoru, letoun dosáhl kritického úhlu náběhu, ztratil ovladatelnost, stočil se směrem vlevo a narazil do země.</p>		

Evidenční číslo	CZ-21-0621		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	21.08.2021		
Typ letadla	ZLIN Z42MU		
Registrační značka	D-EWMS		
Výrobní číslo	0030		
Místo události	Löbniz, Německo		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	1	-
Poškození letadla	Vážné poškození		
Zdroj informace	AIB/SIA Německo		
<p>Popis</p> <p>Během rozjezdu došlo k selhání pohonné jednotky, přejetí RWY a proražení plotu.</p>			

Evidenční číslo	CZ-21-0631		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	26.08.2021		
Typ letadla	ZEPHYR 2000		
Registrační značka	EC-ZKV		
Výrobní číslo	03030/1788		
Místo události	LEMR, Španělsko		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	1	-
Poškození letadla	Vážné poškození		
Zdroj informace	AIB/SIA Španělsko		
<p>Popis</p> <p>Během nácviků touch-and-go došlo po normálním přistání k náhlému vybočení letounu na pravou stranu. Došlo ke zlomení předové podvozkové nohy a dotyku listů vrtule se zemí.</p>			



Evidenční číslo	CZ-21-0661		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	04.09.2021		
Typ letadla	C182RG		
Registrační značka	OK-000		
Výrobní číslo	R182-01281		
Místo události	EDPD, Německo		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	1	-
Poškození letadla	Vážné poškození		
Zdroj informace	SIA/AIB Německo		
<p>Popis</p> <p>Vzhledem k pomalé akceleraci letounu během rozjezdu se pilot rozhodl přerušit vzlet, začal brzdit cca v polovině dráhy, ale vzhledem k povrchu (mokrý tráva) a snaze brzdit tak, aby nedošlo ke smyku, bylo brzdění nedostatečné a letoun přešel RWY, zabořil se předovým kolem do změkklého povrchu a převrátil se na záda. Pilot nebyl zraněn.</p>			

Evidenční číslo	CZ-21-0681		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	12.09.2021		
Typ letadla	LET L410-UVP E20		
Registrační značka	RA-67042		
Výrobní číslo	2916		
Místo události	Kazachinskoye, Irkutský Region, Rusko		
Druh provozu	Obchodní letecká doprava		
Počet osob na palubě	Posádka	2	Cestující 14
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	1	3
	Vážné	-	-
	Bez zranění	-	-
Poškození letadla	zničené		
Zdroj informace	AIB Rusko		
<p>Popis</p> <p>Letadlo havarovalo během přistání, cca 4 km od RWY. V oblasti panovala mlha.</p>			

Evidenční číslo	CZ-21-0821		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	22.10.2021		
Typ letadla	Evektor EV-97		
Registrační značka	EC-FE3		
Výrobní číslo	2007 3012		
Místo události	LEMT, Španělsko		
Druh provozu			
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Lehké/Bez zranění	1	-
Poškození letadla	značné		
Zdroj informace	SIA Španělsko		
Popis	Po tvrdém přistání došlo k vyjetí z dráhy a převrácení letounu.		

Evidenční číslo	CZ-21-0850		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	05.09.2021		
Typ letadla	AIR TRACTOR AT401		
Registrační značka			
Výrobní číslo			
Místo události	Kanada		
Druh provozu	zemědělství		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	1	-
Poškození letadla	lehké		
Zdroj informace	Výrobce pohonné jednotky		
<p>Popis</p> <p>Při letu došlo ke ztrátě výkonu pohonné jednotky, pilot provedl vynucené přistání do pole, při kterém došlo k poškození ostruhového kola letounu. Pilot byl nezraněn.</p>			

Evidenční číslo	CZ-21-0891		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	12.07.2021		
Typ letadla	AIR TRACTOR AT401		
Registrační značka	N7315P		
Výrobní číslo	401-0672		
Místo události	4 míle SW od letiště Arthur N Neu, USA		
Druh provozu	zemědělství		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	1	-
Poškození letadla	vážné		
Zdroj informace	NTSB, USA		
<p>Popis</p> <p>Ztráta výkonu pohonné jednotky. Prvotní testy ukázaly na zablokovaný přívod paliva, palivová pumpa a řídicí jednotka byly odeslány na expertízu.</p>			

Evidenční číslo	CZ-21-0894		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	24.11.2021		
Typ letadla	TL2000 Sting		
Registrační značka	G-STIN		
Výrobní číslo	LAA 347-14898		
Místo události	Sunnyside Farm - Godshill Isle of Wight, Velká Británie		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	1	-
Poškození letadla	vážné		
Zdroj informace	AAIB, Velká Británie		
<p>Popis</p> <p>Během nácvičů přistání došlo při čtvrtém přistání k „vyplavání“ letounu, po dosednutí na RWY došlo k přejetí dráhy. Letoun vážně poškozen, pilot nezraněn.</p>			

Evidenční číslo	CZ-21-0904		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	07.12.2021		
Typ letadla	Evektor Aerotechnik Sportstar		
Registrační značka	ZU-EIJ		
Výrobní číslo	20060714		
Místo události	Bajadam Resort, Jihoafrická republika		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	1	-
Poškození letadla	zničeno		
Zdroj informace	CAA, Jihoafrická republika		
<p>Popis</p> <p>Dle výpovědi svědka něco odpadlo z konstrukce letadla za letu nad přehradou, letoun udělal dva manévry podobné sudovým výkrutům a narazil do země vedle vodní nádrže. 100 metrů od trosek byla nalezena část levého křídla. Letoun byl zničen, pilot zahynul.</p>			

Evidenční číslo	CZ-21-0930		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	19.12.2021		
Typ letadla	BRM AERO BRISTELL NG5		
Registrační značka	23-1515		
Výrobní číslo	342/2018		
Místo události	Airstrip poblíž Beulah, Austrálie		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující 1
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Lehké/Bez zranění	1	1
Poškození letadla	vážné		
Zdroj informace	ATSB, Austrálie		
Popis	<p>Během tvrdého přistání došlo k poškození letounu a lehkému zranění pilota i cestujícího.</p>		



Evidenční číslo	CZ-21-0934		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	25.12.2021		
Typ letadla	Lancair IV P		
Registrační značka	N994PT		
Výrobní číslo	LIV-407		
Místo události	Poblíž Ford Airport, Iron Mountain, Michigan, USA		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující 1
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Lehké/Bez zranění	1	1
Poškození letadla	zničeno		
Zdroj informace	NTSB, USA		
Popis	<p>Během letu došlo ke ztrátě výkonu pohonné jednotky. Následně letoun narazil do země, pilot a cestující utrpěli lehká zranění, letoun byl zničen</p>		

Evidenční číslo	CZ-21-0937		
Rozpoznávací značka	Incident		
Datum události	24.11.2021		
Typ letadla	ROKO AERO NG6 UL		
Registrační značka	OK-AUI 65		
Výrobní číslo	WVN6R2F11 20005		
Místo události	Vzdušný prostor Německa		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Lehké/Bez zranění	1	-
Poškození letadla	Bez poškození		
Zdroj informace	LBA, Německo		
Popis	<p>Během letu ve vzdušném prostoru Německa byla zaznamenána neautorizovaná/duplicitní adresa modu S. Adresa nebyla přidělena od ÚCL.</p>		

Evidenční číslo	CZ-21-0942		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	21.10.2021		
Typ letadla	AERONCA 65C		
Registrační značka	G-BTRG		
Výrobní číslo	C4149		
Místo události	Birchwood Airfield, Velká Británie		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující 1
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Lehké/Bez zranění	1	1
Poškození letadla	vážné		
Zdroj informace	AAIB, Velká Británie		
Popis	<p>Po vzletu došlo k vysazení pohonné jednotky, pilot se pokusil vrátit na letiště, během přistávacího manévru došlo k přejetí dráhy. Letoun poškozen, posádka bez zranění.</p>		

Evidenční číslo	CZ-21-0943		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	16.10.2021		
Typ letadla	VL3 A		
Registrační značka	88PP		
Výrobní číslo	152		
Místo události	LFGF, Francie		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující 1
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	1	1
	Vážné	-	-
	Lehké/Bez zranění	-	-
Poškození letadla	zničeno		
Zdroj informace	BEA, Francie		
Popis	<p>Pilot ztratil kontrolu nad letadlem během vzletu. Došlo k pádu a následnému požáru trosek, obě osoby na palubě zahynuly.</p>		